



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS



**ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO
TÉCNICO**

Nº 003 / 2012

ASSUNTO

- Edificações com problemas estruturais aparentes.

MOTIVAÇÃO

- Padronização de ações nas vistorias do CBMES.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Decreto 2423 – R de 15 de dezembro de 2009;
- NT 01/2010 – Procedimentos Administrativos, Parte 3 – Vistoria.

PROCEDIMENTO

Quando o agente fiscalizador do CBMES, em vistorias de licenciamento ou renovação do licenciamento, se deparar com estruturas com patologias aparentes (fissuras, rachaduras, ferragens expostas e outros) em elementos estruturais que possam comprometer a estabilidade estrutural da edificação, o mesmo deverá solicitar ao proprietário/ responsável pelo imóvel um laudo, acompanhado de ART, emitido por um profissional da área de engenharia atestando as condições estruturais da edificação. Tal profissional não precisa estar cadastrado junto ao CAT.

Nos casos mais graves, deverá ser acionada a defesa civil para devidas providências.

Vitória, 26 de abril de 2012.

MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA

Wesley Nunes Reis – Cap BM
Membro da Comissão Técnica

Domingos Sávio Almonfrey – Cap BM
Membro da Comissão Técnica

VALIDAÇÃO

Áureo Buzatto – Maj BM
Sub Chefe do CAT

HOMOLOGAÇÃO

Alexandre dos Santos Cerqueira – Ten Cel BM
Chefe do CAT